

臺南市私立長榮中學 106 學年第二學期實習工廠/專業教室之實習場所總檢核表
(第一次複檢) 複檢人員:實習處組長與助理 **107/03/26 實習處統整**

項目/ 群科	巡查教室	實習 日誌	地點	106 使用率	本次所見缺失記錄	負責 改善 單位	第一次複檢改善情形
工業 群	1. 電子電路實習工場 (3F)	有	行政 大樓 3F	95%	1. 牆壁壁癌待修繕 2. 冷氣空調控制開關故障	工業群/ 總務處	未複檢
工業 群	2. 微處理機數位邏輯 實習工場 (2F)	有	行政 大樓 2F	95%	1. 儲藏室油漆剝落待修繕	工業群/ 總務處	未複檢
工業 群	3. 室內配線練習場	有	第二 教學 大樓 B1	0% 開在下 學期課 程與檢 定課程 搭配， 使用率 較高。 上學期 不使 用。	1. 教室地上器具零亂 2. 樓梯口處儲藏室器具零亂 3. 樓梯口處止滑膠條脫落 4. 樓梯口處回收桶零亂 5. 教室前走廊牆壁髒污 6. 鐵門框銹蝕	工業群/ 總務處	1~4. 已改善 5~6 由總務處統一修繕處理
工業 群	4. 陶藝教室 (太陽能設置練習 場)	無	第二 教學 大樓 B1	目前尚 未使用	1. 未來規劃為太陽能設置練習場 2. 照明設備故障 3. 鐵門框銹蝕	工業群/ 總務處	由總務處統一修繕處理

工業群	5. 基本電學實習工場 (電1場)	有	第一 實習 大樓 B1	95%	1. 置物架上器具有落塵 2. 教室走廊外鐵框有銹蝕	工業群/ 總務處	未複檢
工業群	6. 低壓工配實習工場 (電2場)	有	第一 實習 大樓 B1	89%	1. 工作桌下的置物架上器具零亂 2. 空調水管上有髒污 3. 教室走廊外的鐵框有銹蝕	工業群/ 總務處	未複檢
工業群	7. 機電實驗實習工場 (電3場)	有	第一 實習 大樓 B1	89%	1. 教室走廊外的鐵框有銹蝕 2. 儲藏室牆壁有壁癌待修繕 3. 儲藏室零亂 4. 教室地上周圍環境零亂 5. 工作桌下舊插座故障待拆除 6. 教室地上回收導線待整理	工業群/ 總務處	未複檢
工業群	8. 機械基礎實習工場	有	第一 實習 大樓 1樓	70%	1. 空調水管有抹布及髒污 2. 消防器具有落塵 3. 牆壁插座脫落	工業群/ 總務處	1~2. 已改善 3. 由總務處統一修繕處理
工業群	9. 機電整合實習工場	有	第一 實習 大樓 1樓	35% 下學期 課程與 檢定課 程搭 配，使 用率較 高，上 學期使 用率較	1. 牆壁壁癌待修繕 2. 儲藏室零亂	工業群/ 總務處	1. 由總務處統一修繕處理 2. 已改善

				低			
工業群	10. 電腦繪圖教室(電腦教室製圖科)	有	第一實習大樓1樓	100%	1. 空調水管有髒污	工業群/ 總務處	1. 由總務處統一修繕處理
工業群	11. 製圖教室	有	第一實習大樓2樓	85%	1. 牆壁壁癌待修繕 2. 窗廉老舊待更新 3. 天花板破洞 4. 講台天花板有漏水污漬 5. 教室外走廊髒污及龜裂 6. 教室外窗頂處有壁癌待修繕 7. 走廊牆壁及木質大門待粉刷	工業群/ 總務處	1~7. 由總務處統一修繕處理
商業群	12. 中餐教室	無	第一實習大樓2樓	無資料	1. 走廊牆壁待粉刷 2. 大門砂窗有破洞及膠條脫落 3. 冷氣空調控制開關故障 4. 天花板破洞 5. 窗框處有壁癌待修繕 6. 窗戶外門框有雜草	商業群/ 總務處	1~5. 由總務處統一修繕處理 6. 已改善
商業群	13. 烘培教室	有	第一實習大樓3樓	90%	1. 教室及儲藏室牆壁有壁癌待修繕 2. 天花板有漏水污漬 3. 燈罩及電風扇落塵太多 4. 儲藏室門待修繕	商業群/ 總務處	1~4. 由總務處統一修繕處理
商業群	14. 餐旅服務 客房服務	有	第一實習大樓3樓	100%	1. 窗廉老舊待更新 2. 天花板及冷氣排風口有灰塵 3. 地板及牆角多處有灰塵	商業群/ 總務處	1~2. 由總務處統一修繕處理 3. 待課程結束後統一清理
商業	15. 飲料調製	有	第一實習	0% 上學期	1. 窗廉老舊待更新 2. 大門木質表皮破損	商業群/ 總務處	1~4. 待搬遷至第二教學實習大樓後，由總務處統一修繕處理

群			大樓 3樓	不排課程	3. 樑柱木質表皮破損 4. 牆壁 2 處海報圖樣剝落		
商業群	16. 英語戲劇	無	第一 實習 大樓 5樓	95%	1. 天花板多處有破洞 2. 地板老舊待更新 3. 地板電線護條待更新 4. 窗廉老舊待更新 5. 走廊滅火器 1 具失效	商業群/ 總務處	未複檢
商業群	17. 國貿專業 門市服務 教室	無	第一 實習 大樓 5樓	70%	1. 走廊鋼筋多處銹蝕 2. 走廊牆壁待粉刷	商業群/ 總務處	未複檢
商業群	20. 流通實習 驗教室	無		10% 上學期 不排課 程。	無	無	無
商業群	21. Midas	有	第二 會議 室左 側	65% 每學期 初與各 段考前 後不會 安排實 習課 程。	1. 門口玄關處、天花板、牆壁有壁癌 待修繕 2. 廁所及房間門板木質表皮破損 3. 後方 2 處砂窗門網破損 4. 門口玄關處下方玻璃破損 5. 窗戶觀景平台破損 6. 窗戶框護條脫落	商業群/ 總務處	未複檢
設計群	18. 攝影教室/ 錄音室	有	第一 實習 大樓 4樓	50% 因課程 因素， 故部分 安排在	1. 走廊天花板待粉刷 2. 牆壁有壁癌 3. 天花板有漏水污漬 4. 牆角處水泥剝落 5. 儲藏室小門門框龜裂	設計群/ 總務處	1~2. 由總務處統一修繕處理 3~5. 已完成修繕

				戶外與電腦教室上課。			
設計群	19. 文創教室	無	資訊大樓 B1	無資料	1. 部分機具尚未啟用	設計群/總務處	1. 機具待第二教學實習大樓落成後才會啟用。

3月9日照片：

		
<p>電子電路實習工場-行政大樓 3F</p>		<p>微處理機數位邏輯實習工場-行政大樓 2F</p>



室內配線練習場-第二教學大樓 B1



陶藝教室(太陽能設置練習場)-第一實習大樓 B1



基本電學實習工場第一實習大樓 B1



機械基礎實習工場-第一實習大樓 1 樓



機電實驗實習工場-第一實習大樓 B1




機電整合實習工場-第一實習大樓
1 樓



Midas-第二會議室左側




製圖教室-第一實習大樓 2 樓



烘培教室-第一實習大樓 3 樓

3 月 23 日改善後照片：



室內配線練習場-第二教學大樓 B1





機電整合實習工場-第一實習大樓 1 樓



機械基礎實習工場-第一實習大樓 1 樓



中餐教室-第一實習大樓 3 樓



攝影教室-第一實習大樓 4 樓