

107 學年度全校職業群科專業教室與實習工廠設備環境總檢核 3 月 15 日(五) 8:00-11:00

項目編號	教室名稱(所屬地點)	負責人	設備維護冊	滅火救器箱	緊急意外事故處理流程圖	課程表	教室工廠管理使用規則	財產標籤(充實)	需改善項目
行政大樓									
1	電子電路實習工場(行大 3F)工	許明聖	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
2	微處理機數位邏輯實習工場(行大 2F)工	許明聖	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
第二教學大樓									
3	室配訓練場 (二教 B1)工	李榮源	✓	✓	✓	✓	✓	✗	1. 走廊配電箱有垃圾
4	太陽光電練習場(二教 B1)工	李榮源	✗	✓	✗	✗	✓	✗	1. 周圍環境待整理 2. 靠走廊處有壁癌
第一實習大樓									
5	網路架設練習場(一實)工	許明聖	-	-	-	-	-	-	1. 有採購設備，尚未建置
6	電機實驗工場、工配檢定場(一實 B1)工	李榮源	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
7	低壓工配工場(一實 B1)工	李榮源	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
8	基本電學工場(一實 B1)	李榮源	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
9	電腦製圖教室(一實 1F)工	許明聖	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
10	機械基礎實習工廠(一實 1F)工	許明聖	✓	✓	✓	✓	✓	✗	1. 靠走廊處有插座脫落 2. 靠門口處有鞋印
11	製圖教室 (一實 2F)工	許明聖	✓	✓	✓	✓	✓	✗	1. 周圍環境待整理
12	機電整合工場 (一實 1F)工	許明聖	✓	✓	✓	✓	✓	✗	1. 班級告示牌掉落
13	中餐教室(一實 2F)	張旭志	✗	✓	✓	✗	✓	✗	1. 天花板有滲水污漬
14	客房服務教室(一實 3F)商	張旭志	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
15	烘培教室(一實 3F)商	張旭志	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
16	餐飲服務教室(一實 3F)商	張旭志	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
17	攝影教室(一實 4F)設	何俊賢	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無

18	門市服務教室(一實 5F)商	黃振鴻	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
19	英語戲劇教室(一實 5F)商	黃振鴻	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
<b>科創館</b>									
20	創客 3D 實作教室(科創 B1)中	謝繕如	✗	✗	✓	✗	✓	✗	1. 地板環境待整理 2. 實習工場管理規則掉落待重新貼上
21	陶藝教室(科創 B1)設	何俊賢	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
22	精緻木工教室(科創 B1)設	何俊賢	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
23	創客共享教室(科創 1F)中	謝繕如	✓	✗	✓	✗	✓	✗	1. 靠民宅處一片玻璃窗有 BB 彈痕跡
24	網版教室(科創 1F)設	何俊賢	✓	✓	✓	✓	✓	✗	1. 上課時注意空氣環境的流通
25	室內配線檢定場(科創 2F)工	李榮源	✓	✓	✗	✓	✓	✗	1. 地板落塵太多
26	文創教室(科創 2F)設	何俊賢	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
27	鉗工/CNC 工場/鑄造(科創 3F)工	許明聖	✓	✗	✓	✓	✓	✗	1. 洗手臺處有漏水
28	模型教室(科創 3F)設	何俊賢	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
29	環景情境教室(科創 4F)商	施家瑜	✓	✓	✓	✓	✓	✗	1. 地板髮屑太多
30	飲料調製教室(科創 4F)商	何俊賢	✓	✓	✓	✓	✓	✗	無
31	繪圖教室(科創 5F)設	何俊賢	✓	✓	✓	✗	✓	✗	無
32	創客成果展示中心(科創 6F)中	謝繕如	-	-	-	-	-	-	1. 未巡視
<b>第三教學大樓</b>									
33	流通教室(三教 1F)中	黃振鴻	✓	✓	✓	✓	✓	✗	1. 教室使用率極低
<b>林茂生紀念館</b>									
34	Midas 實習工作坊(林茂生)商	林良芬	✓	✓	✓	✓	✓	✗	1. 三處有壁癌(天花板、吧臺牆壁)

備註：

**1.【總務處】107 年充實設備財產標籤與 QR Code 標籤尚未貼上。**

**2.【群科】107 年充實設備所購買的設備多數尚未啟用，請各群科多加利用，並做好使用紀錄。**



室內配線練習場



太陽光電練習場



太陽光電練習場



機電整合實習工場




製圖教室



機械基礎實習工場



環景情境教室



創客 3D 實作教室



鉗工/CNC 實習工場



Midas 實習工作坊



Midas 實習工作坊



中餐教室